

Montevideo, 16 de abril de 2009

Acta N° 18
Resolución N° 47/009
Expediente N° 0604/2008


VISTO: las actuaciones iniciadas por la Gerencia de General con motivo de los controles derivados de la aplicación de la Resolución de la URSEA N° 24/006 de 6 de julio de 2006, respecto de la empresa DUCSA;

RESULTANDO: I) que, en el mencionado acto administrativo, se definieron los criterios generales para el ejercicio de la potestad sancionatoria en los casos de incumplimiento de las obligaciones que emanan de los artículos 49 y 59 del Reglamento para la Prestación de Actividades de Comercialización Mayorista, Transporte, Envasado, Recarga y Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), aprobado por Resolución de la URSEA N° 5/004 de 6 de febrero de 2004;

II) que el artículo 49 del Reglamento para la Prestación de Actividades prohíbe a los Distribuidores el suministro de GLP envasado a Expendios que carezcan de la autorización de sus instalaciones y equipos, requerida por la misma reglamentación en sus artículos 15 y siguientes;

III) que, en dicho marco, con fecha 24 de noviembre de 2008, se informó a la empresa DUCSA que se considerarán encuadradas dentro del Resultando II) de la Resolución N° 24/006 de 6 de julio de 2006, para el período de control que venció el 30 de setiembre 2008, las instalaciones que se detallaron en el listado que se remitió a la empresa;

IV) que, teniendo en cuenta los informes técnicos de obrados, se propone, de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 24/006 de 6 de julio de 2006, la imposición de una multa de 50.400 UI (cincuenta mil



cuatrocientas Unidades Indexadas) por la existencia de 36 instalaciones que no cuentan con el trámite de habilitación iniciado;

V) que conferida a DUCSA la vista de precepto, la misma no fue evacuada;

CONSIDERANDO: I) que se ha configurado una infracción a lo dispuesto en el Reglamento para la Prestación de Actividades de Comercialización Mayorista, Transporte, Envasado, Recarga y Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), aprobado por Resolución de la URSEA N° 5/004 de 6 de febrero de 2004, ya que según información proporcionada por la propia empresa, la cadena de distribución cuenta con 36 instalaciones que no han iniciado el trámite de habilitación ante la Unidad;

II) que las Gerencias de Fiscalización y General comparten lo informado y elevan las actuaciones para resolución;

III) que se cumplió en el caso con el debido procedimiento, habiéndose conferido la vista previa de precepto, por lo que procede resolver en consecuencia;

ATENTO: a lo expuesto, y a las disposiciones contenidas en el literal M del artículo 14 de la Ley N° 17.598 de 13 de diciembre de 2002, el artículo 89 de la Ley N° 17.296 de 21 de febrero de 2001, en los artículos 49 y 59 del Reglamento para la Prestación de Actividades de Comercialización Mayorista, Transporte, Envasado, Recarga y Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), aprobado por Resolución de la URSEA N° 5/004 de 6 de febrero de 2004 y en la Resolución de la URSEA N° 24/006 de 6 de julio de 2006;

LA COMISIÓN DIRECTORA

RESUELVE


1) Aplicar a la empresa DUCSA una multa de U. I. 50.400 (cincuenta mil cuatrocientas Unidades Indexadas), por incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 49 del Reglamento para la Prestación de Actividades de

Comercialización Mayorista, Transporte, Envasado, Recarga y Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), aprobado por Resolución de la URSEA N° 5/004 de 6 de febrero de 2004, conforme se describe en la parte expositiva de la presente resolución y de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 24/006 de 6 de julio de 2006.


2) Notifíquese, publíquese en la base de Resoluciones del sitio Web de la Unidad y pase al Departamento de Administración y Finanzas a sus efectos.




Ing. Emilio González
Director



Dr. Mario Galeotti
Director



Dra. Cristina Vázquez
Presidenta



Dr. Robert Silva García
Secretario General