

Montevideo, 13 de diciembre de 2007

Acta N° 48

Resolución N° 119/007

Expedientes N° 0139/2007, N° 0127/2007 y N° 0067/2007

VISTO: el accidente acontecido en la finca ubicada en Miguel Barreiro 3120, apto. 26, departamento de Montevideo, causado por la combustión incontrolada del gas proveniente de una garrafa de 13 kg. de GLP;


RESULTANDO: I) que, conocida la noticia publicada por el diario "El País", las actuaciones se iniciaron de oficio en la Unidad, labrándose oportunamente el Acta de inspección, y recibíéndose el testimonio de la persona accidentada, Sr. Pablo Goberna;

II) que, conforme a lo dispuesto por el art. 7° del Reglamento Técnico y de Seguridad de Instalaciones y Equipos destinados al manejo de GLP, en la redacción dada por la Resolución N° 15/006 de 12 de mayo de 2006, los recipientes de GLP de 13 kg. deben cumplir con la norma UNIT 1094:2005, y ser recalificados conforme a la norma UNIT 1096:2005;

III) que, en una primera instancia, el Ingeniero Vassallo de la Gerencia de Fiscalización, se pronuncia en informe N° 63/2007, realizando consideraciones preliminares, luego de examen visual del recipiente;

IV) que con posterioridad, se dispuso que el Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería estudiara técnicamente dicho recipiente, particularmente lo relativo al cumplimiento de la normativa UNIT aludida, verificándose el no apartamiento de ella;

V) que, recibido el informe, el técnico actuante concluye que no surgen elementos que puedan indicar la responsabilidad del envasador o distribuidor, en su caso;



VI) que el Asesor Letrado de la Gerencia de Fiscalización, en informe N° 265/2007, comparte lo informado y expresa que no surgen elementos que permitan atribuir responsabilidad del envasador o distribuidor, por lo que sugiere archivar las actuaciones;

VII) que, conferida la vista de precepto, la misma fue evacuada, manifestándose por parte del Sr. Goberna, a) que resulta “sorprendente” que se ignoren las conclusiones y recomendaciones efectuadas y, b) que no se reciba declaración de parte;

VIII) que el Asesor Letrado de la Gerencia de Fiscalización, al no haberse aportado nuevos elementos que permitan variar lo informado, mantiene las sugerencias formuladas, en atención a que: a) el técnico interviniente, sin perjuicio de su opinión relativa al examen visual del recipiente, de carácter claramente preliminar, basándose en la pericia realizada por la Facultad de Ingeniería arribó a la conclusión de que no existe mérito para proseguir las actuaciones, en tanto no se comprobó que el recipiente no cumpliera con la normativa y, b) el testimonio del Sr. Goberna fue recibido oportunamente en la Unidad, el que obra agregado a las actuaciones a fojas 17 del expediente ;

CONSIDERANDO: I) que la Gerencia General comparte lo sugerido, elevando las actuaciones a consideración de la Comisión Directora;

II) que, tal como surge de las actuaciones, la Unidad ha cumplido cabalmente con sus cometidos al haber actuado de oficio ante una noticia publicada en la prensa, inspeccionado y labrado acta en el lugar del accidente conocido dicho suceso y, para una mejor instrucción del asunto, requerir el pronunciamiento técnico del Instituto especializado de la Universidad de la República, cuyo costo fue solventado con fondos propios;

III) que procede resolver en consecuencia;

ATENTO: a lo expuesto;

LA COMISIÓN DIRECTORA

RESUELVE


- 1) Compartir lo informado por los técnicos de la Gerencia de Fiscalización respecto del accidente acontecido en la finca ubicada en Miguel Barreiro 3120, apto. 26, departamento de Montevideo.
- 2) Notifíquese, comuníquese y archívese.




Dr. Mario Galeotti
Director



Ing. Esther Yáñez
Directora



Dra. Cristina Vázquez
Presidenta



Dr. Robert Silva García
Secretario General