

Montevideo, 16 de abril de 2009

Acta N° 18

Resolución N° 46/009

Expediente N° 0603/2008

**VISTO:** las actuaciones iniciadas por la Gerencia de Fiscalización con motivo de los controles derivados de la aplicación de la Resolución de la URSEA N° 24/006 de 6 de julio de 2006, respecto de la empresa RIOGAS S.A.;

**RESULTANDO:** I) que, en el mencionado acto administrativo, se definieron los criterios generales para el ejercicio de la potestad sancionatoria en los casos de incumplimiento de las obligaciones que emanan de los artículos 49 y 59 del Reglamento para la Prestación de Actividades de Comercialización Mayorista, Transporte, Envasado, Recarga y Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), aprobado por Resolución de la URSEA N° 5/004 de 6 de febrero de 2004;

II) que el artículo 49 del citado Reglamento prohíbe a los Distribuidores el suministro de GLP envasado a Expendios que carezcan de la autorización de sus instalaciones y equipos, requerida por la misma reglamentación en sus artículos 15 y siguientes;

III) que, en dicho marco, con fecha 24 de noviembre de 2008, se informó a la empresa RIOGAS S.A. que se considerarán encuadradas dentro del Resultando II) de la Resolución N° 24/006 de 6 de julio de 2006, para el periodo de control que venció el 30 de setiembre de 2008, las instalaciones que se detallaron en el listado que se remitió a la empresa;

IV) que la empresa aporta información actualizada respecto del registro de instalaciones de GLP, manifestando, en dicha instancia, que los expendios con capacidad inferior a 130 kg. no deberían ser considerados a los efectos de la inclusión en el listado de instalaciones presentadas;

V) que el Asesor técnico actuante, expresa que: a) según la información disponible al día 30 de setiembre de 2008, existían en la cadena de distribución de RIOGAS S.A., cinco instalaciones que no habían iniciado el trámite de habilitación ante la Unidad y b) de acuerdo a la normativa de aplicación corresponde una sanción de U. I. 1.400 (mil cuatrocientas Unidades Indexadas) por instalación, lo que hace un total de U. I. 7.000 (siete mil Unidades Indexadas);

VI) que la Asesora Letrada de la Gerencia de Fiscalización, en Informe N° 24/009, comparte lo informado por el Asesor técnico de la citada Gerencia, y expresa, respecto de los expendios de 130 kg., que: a) el artículo 69 del Reglamento Técnico y de Seguridad de Instalaciones y Equipos Destinados al Manejo del GLP establece: *“En el caso de que la Capacidad de Almacenamiento del Expendio sea inferior a 130 kg y no haya operación de recarga, solo serán exigibles los requerimientos de seguridad contra incendios y calificación del personal para actuar en casos de emergencia. En particular, el Depósito de Envases:*

- i. deberá estar situado a nivel del suelo con adecuada aireación*
- ii. no deberá tener comunicación por medio de escaleras, pasillos, etc., con sótanos o cualquier otro tipo de recinto bajo suelo*
- iii. no podrá distar menos de 6 metros de cualquier depósito de sustancias combustibles.” y*

b) por lo expuesto, si bien se establecen menores requisitos para dichos expendios, no se los excluye de la normativa vigente, por tanto su apartamiento se transforma en incumplimiento y es pasible de sanción;

VII) que, conferida nueva vista a la empresa, la misma no fue evacuada;

**CONSIDERANDO:** I) que se ha configurado una infracción a lo dispuesto en el Reglamento para la Prestación de Actividades de Comercialización Mayorista, Transporte, Envasado, Recarga y Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), aprobado por Resolución de la URSEA N° 5/004 de 6 de febrero de 2004, ya que, según información proporcionada por la propia empresa, la cadena

de distribución de la misma cuenta con cinco instalaciones que no han iniciado el trámite de habilitación ante la Unidad;

II) que las Gerencias de Fiscalización y General comparten lo informado y elevan las actuaciones para resolución;

III) que se cumplió en el caso con el debido procedimiento, por lo que procede resolver en consecuencia;

**ATENTO:** a lo expuesto, y a las disposiciones contenidas en el literal M del artículo 14 de la Ley N° 17.598 de 13 de diciembre de 2002, en el artículo 89 de la Ley N° 17.296 de 21 de febrero de 2001, en el artículo 49 del Reglamento para la Prestación de Actividades de Comercialización Mayorista, Transporte, Envasado, Recarga y Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), aprobado por Resolución de la URSEA N° 5/004 de 6 de febrero de 2004 y en la Resolución de la URSEA N° 24/006 de 6 de julio de 2006;

#### **LA COMISIÓN DIRECTORA**


#### **RESUELVE**

1) Aplicar a la empresa RIOGAS S.A. una multa de U. I. 7.000 (siete mil Unidades Indexadas), por incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 49 del Reglamento para la Prestación de Actividades de Comercialización Mayorista, Transporte, Envasado, Recarga y Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), aprobado por Resolución de la URSEA N° 5/004 de 6 de febrero de 2004, conforme se describe en la parte expositiva de la presente resolución y de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 24/006 de 6 de julio de 2006.

2) Notifíquese, publíquese en la bases de Resoluciones y sanciones del sitio Web de la Unidad y pase al Departamento de Administración y Finanzas a sus efectos.

  
Ing. Emilio González  
Director

  
Dr. Mario Galeotti  
Director

  
Dra. Cristina Vázquez  
Presidenta

  
Dr. Robert Silva García  
Secretario General